

Lido / Zagon, KM-790 / 791 / KT-890 / KM-320

rásegítés 1. led villog	feszültség probléma
rásegítés 2. led villog	gázkar/pedál szenzor
rásegítés 1.-2. led villog	motorhiba
rásegítés 1.-3. led villog	fékkar
rásegítés 3. led villog	motor Hall szenzor hiba
rásegítés minden led villog	kommunikációs hiba (szakadt vezeték, hibás csatlakozó, stb.)
akksi visszajelző minden led villog	6 km/h gomb beragadt
minden led egyszerre villog	on/off gomb beragadt
minden led felváltva villog	vezérlés

Como / Palermo Deluxe, KM-529 / J-LCD /

21	feszültség probléma
22	gázkar
23	motorhiba
24	motor jeladó
25	fékkar
30	kommunikációs hiba (szakadt vezeték, hibás csatlakozó, stb.)
32	Baragadt gomb a kijelzőn

Zagon Bafang, DP E08

2. LED 7-szer villog	túlfeszültség
2. LED 8-szor villog	motorhiba
1. LED egyszer villan	túlmelegedés
1. LED egyszer, 2. LED kétszer villog	vezérlő feszültség szenzor hiba
1. LED egyszer, 2. LED háromszor villog	akksi hőmérséklet szenzor
1. LED kétszer, 2. LED egyszer villan	speed szenzor
1. LED kétszer, 2. LED kétszer villog	BMS (akksi vezérlés) hiba
1. LED 3-szor villog	kommunikációs hiba

Novara / Verona, DAPU LCD

2	feszültség probléma
3	motor
4	alacsony feszültség
5	fékkar
6	motor belső szenzor
7	gázkar
8	358-as hiba
9	túlfeszültség
10	vezérlő kommunikációs hiba
15	egyéb kommunikációs hiba

Siena, Bafang C961

ER04	gázkar nem áll vissza alapállapotba
ER05	gázkar hiba
ER06	alacsony feszültség
ER07	túlfeszültség
ER08	motor belső szenzor
ER09	vezetékhiba
ER10	vezérlő túlmelegedés
ER11	vezérlő hőmérséklet szenzor
ER12	feszültség szenzor
ER21	speed szenzor
ER22	BMS (akksi vezérlés) hiba
ER30	kommunikációs hiba (display/vezérlő között)